

Утверждаю:
заведующая МБДОУ «Детский сад № 45»
Н.Н.Стенникова
«31» августа 2023 года,
приказ № 212

**Акт
обследования доступности для инвалидов объекта инфраструктуры**

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана
«Центр развития ребенка – детский сад № 45 «Дельфин»**
(полное наименование учреждения)

640018 г. Курган, ул. Гоголя, № 193 а, тел. 24-35-82, 24-35-84, detskiisad128@yandex.ru
(почтовый адрес, телефон, факс, электронная почта)

Вид деятельности: **образование**

Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание – 2 этажа

Год постройки здания **1985 г.**, последнего капитального ремонта – **нет**

Форма собственности: **муниципальная**

1. Территория, прилегающая к зданию (участок)

№ № пом еще ний	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактически я величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
К 1	Вход на территорию:	К	наличие	наличие	
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К, О, С	не менее 90см	150 метров	Соответствует нормативу доступности, установленный для инвалидов и других МГН
	знак доступности учреждения			наличие	
	автостоянка посетителей			наличие	На придворовой территории близлежащего дома
	расстояние до входа в здание	К, О	не более 50м	41 метр	Соответствует нормативу доступности, установленного для инвалидов и других МГН
	доля мест для машин для инвалидов	К, О	не менее 10%	0%	Невозможно
	размер места со специальным знаком	К	350 - 500см	Отсутствует	Не требуется
	Путь движения на территории: • ширина полосы движения: • указатели направления движения • декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию • места отдыха: через 200 м	К, О К О, Г, С, У О	не менее 180см наличие наличие наличие	480 Присутствуют наличие наличие	Установить дополнительное освещение на территории детского сада

	Открытая лестница: <ul style="list-style-type: none"> • высота подъема • поручни на высоте • рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) • контрастная окраска первой и последней ступени 	О С С	85–90см 80см наличие	Отсутствует	Не требуется
	Пандус: <ul style="list-style-type: none"> • высота подъема • уклон 	К, О К О	Н/Л – не более 1:10 0,8м Н/Л – не более 1/12	Присутствует Присутствует	Соответствует нормативу доступности, установленного для инвалидов и других МГН
	Поручни с двух сторон: <ul style="list-style-type: none"> • на высоте • на высоте 	К О	70см 85–95см	С двух сторон 60 110	Соответствует нормативу доступности, установленного для инвалидов и других МГН

2. Вход в здание

№№ помещени й по план у БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактически я величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
В 1	Крыльцо № 1 или входная площадка:				Установить кнопку вызова
	высота площадки		норматив не установлен	0,2 м	
	габариты площадки: ширина - глубина	К	не менее 220 - 220см	160-520	
	поручни (ограждение) при высоте площадки более 45см	К, О, С	наличие	Отсутствует	Не требуется
	нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	Отсутствует	Установить нескользящее покрытие
	Навес	К, О	наличие	Отсутствует	Установить навес
	Лестница № 1 наружная:				
	нескользящее покрытие	О, С, Г, У	наличие	Отсутствует	Установить нескользящее покрытие
	рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	С	60см	Отсутствует	Установить рельефную полосу
	контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	Отсутствует	Нанести контрастную окраску ступеней

	Поручни с двух сторон: • на высоте • горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием (закруглением)	С, О С	наличие 85–95см не менее 30см	С двух сторон 60-110 отсутствует	Установить с двух сторон поручни с нетравмирующими окончаниями
	Пандус № 1 наружный:			Наличие	
	ширина марша	К	не менее 100см	Присутствует	Соответствует нормативу доступности, установленного для инвалидов и других МГН
	уклон	К	Н/Л – не более 1/12	Присутствует	Соответствует нормативу доступности, установленного для инвалидов и других МГН
	высота одного подъема	К	не более 80см	Присутствует	Соответствует нормативу доступности, установленного для инвалидов и других МГН
	Разворотные площадки: • внизу • промежуточная с поворотом направления движения	К	не менее 150 - 150см не менее 150 - 150см	Присутствует	Соответствует нормативу доступности, установленного для инвалидов и других МГН
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием	К, О К, О	70см 85–90см не менее 30см	Присутствует	Соответствует нормативу доступности, установленного для инвалидов и других МГН
	нескользкое покрытие	К, О	наличие	Наличие	
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К, О	наличие	Отсутствует	
	Тамбур:				
	Габариты тамбура: глубина / ширина	К	не менее 220 – 180см	170 - 280	

	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего	К К	не менее 90см не более 2,5см	Двери (Р) 90 3,0	Уменьшить
В 2	Крыльцо № 2				
	высота площадки		норматив не установлен	0,2 м	
	габариты площадки: ширина - глубина	К	не менее 220 - 220см	160-520	
	поручни (ограждение) при высоте площадки более 45см	К, О, С	наличие	Отсутствует	Не требуется
	нескользкое покрытие	К, О, С	наличие	Отсутствует	Установить нескользкое покрытие
	Навес	К, О	наличие	Отсутствует	Установить навес
	Лестница № 2 наружная:				
	нескользкое покрытие	О, С, Г, У	наличие	Отсутствует	Установить нескользкое покрытие
	рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	С	60см	Отсутствует	Установить рельефную полосу
	контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	Отсутствует	Нанести контрастную окраску ступеней
	Поручни с двух сторон: • на высоте • горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием (закруглением)	С, О С	наличие 85–95см не менее 30см	С двух сторон 60-110 отсутствует	Установить с двух сторон поручни с нетравмирующими окончаниями
	Тамбур:				
	Габариты тамбура: глубина / ширина	К	не менее 220 – 180см	170 - 280	

	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего	К К	не менее 90см не более 2,5см	Двери (Р) 90 4,0	Уменьшить
В 3	Крыльцо 3				
	высота площадки		норматив не установлен	0,2 м	
	габариты площадки: ширина - глубина	К	не менее 220 - 220см	160-520	
	поручни (ограждение) при высоте площадки более 45см	К, О, С	наличие	Отсутствует	Не требуется
	нескользкое покрытие	К, О, С	наличие	Отсутствует	Установить нескользкое покрытие
	Навес	К, О	наличие	Наличие	
	Лестница № 3 наружная:				
	нескользкое покрытие	О, С, Г, У	наличие	Отсутствует	Установить нескользкое покрытие
	рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	60см	Отсутствует	Установить рельефную полосу
	контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	Отсутствует	Нанести контрастную окраску ступеней
	Поручни с двух сторон: • на высоте • горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием (закруглением)	С, О С	наличие 85–95см не менее 30см	С двух сторон 60-110 отсутствует	Установить с двух сторон поручни с нетравмирующими окончаниями
	Тамбур:				
	Габариты тамбура: глубина / ширина	К	не менее 220 – 180см	170 - 280	

	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего	К К	не менее 90см не более 2,5см	Двери (Р) 90 4,0	Уменьшить
В 4	Крыльцо № 4 или входная площадка:				Установить кнопку вызова
	высота площадки		норматив не установлен	0,2 м	
	габариты площадки: ширина - глубина	К	не менее 220 - 220см	160-520	
	поручни (ограждение) при высоте площадки более 45см	К, О, С	наличие	Отсутствует	Не требуется
	нескользкое покрытие	К, О, С	наличие	Отсутствует	Установить нескользкое покрытие
	Навес	К, О	наличие	Отсутствует	Установить навес
	Лестница № 4 наружная:				
	нескользкое покрытие	О, С, Г, У	наличие	Отсутствует	Установить нескользкое покрытие
	рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	С	60см	Отсутствует	Установить рельефную полосу
	контрастная окраска первой и последней ступеней	С	наличие	Отсутствует	Нанести контрастную окраску ступеней
	Поручни с двух сторон: • на высоте • горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием (закруглением)	С, О С	наличие 85–95см не менее 30см	С двух сторон 60-110 отсутствует	Установить с двух сторон поручни с нетравмирующими окончаниями
	Тамбур:				
	Габариты тамбура: глубина / ширина	К	не менее 220 – 180см	170 - 280	

	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): <ul style="list-style-type: none"> • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего 	К К	не менее 90см не более 2,5см	Двери (Р) 90 4,0	Уменьшить
--	---	--------	---	----------------------------	-----------

3. Пути движения внутри здания

№ № помещений	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
Х 1	Коридоры / холлы 1 этажа				
	ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	не менее 120см	80	
	разворотные площадки	К	не менее 150 – 150см	125 - 170	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): <ul style="list-style-type: none"> • для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60см) • для колясочников: глубина – 150см, ширина – 90см 	К, О, С, ГО К	не менее 1 ед. на этаж не менее 1 ед. на этаж	1 ед отсутствует	
	навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	не более 10см	отсутствует	
Лестница №1 (в зону оказания услуги): отсутствует					
	рельефная (тактильная) полоса перед маршем, сверху и внизу (ширина)	С	60см	Отсутствует	

	контрастная окраска крайних ступеней	С	наличие	Отсутствует	
	Поручни с двух сторон: • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	О, С О, С О, С	наличие 85 – 90см не менее 30см	Отсутствует	
Лифт пассажирский к зоне					
	Лифт пассажирский к зоне			Отсутствует	Не предусмотрен
	Кабина: • габариты (глубина - ширина) • ширина дверного проема • поручни	К К О	не менее 140 – 110см не менее 80см наличие		
	световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	наличие		
	знак доступности	К, С	наличие		
	Пандус внутренний к лестнице:			Отсутствует	Невозможно установить
	ширина марша	К	не менее 100см		
	уклон	К	Н/Л – не более 1/12		
	разворотные площадки внизу, вверху	К	не менее 150 – 150см		
	Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, О К О, К С	наличие 70см 85–90см не менее 30см		
	Пандус переносной	К	наличие	Отсутствует	Не требуется
	Подъемник для инвалидов		наличие	Отсутствует	Не требуется
	Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М)	К, О	наличие		

	Эскалатор, траволатор	О	наличие	Отсутствует	Не требуется
--	-----------------------	---	---------	-------------	--------------

4. Санитарно-бытовые помещения

№ № пом еще ний	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактически я величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
С 1	Санузел 1 этажа				Реконструкция
	знак доступности помещения	К, О	наличие	Отсутствует	Установить после реконструкции
	ширина дверного проема	К	не менее 90см	80	Расширить
	тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30см	Отсутствует	Создать тактильную направляющую полосу
	Раковина: • зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина - ширина) • высота раковины • опорный поручень	К К О	не менее 130×85см 75–85см наличие	70 -50 80 Отсутствует	Расширить Установить

	Кабины: <ul style="list-style-type: none"> • количество кабин • ширина дверного проема • габариты (минимальные глубина - ширина) • опорные поручни • зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина - глубина) • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12см) 	К, О К К О, К О	не менее 1 ед. не менее 90см не менее 180 - 165см наличие не менее 80 - 120см наличие	1 80 1,0-1,0 Отсутствуют 0,5- 1,0 Отсутствуют	Технические решения невозможны Технические решения невозможны Технические решения невозможны Расширить Установить Технические решения невозможны Установить
	Знак доступности кабины	К, О	наличие	Отсутствует	Установить после реконструкции
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30см	Отсутствует	Установить

5. Средства информации на объекте

№№ помещени й по план	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах	Фактически я величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
Х 1	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие	Присутствуют	
	Надписи: <ul style="list-style-type: none"> • размещение на высоте • высота прописных букв • освещенность 	С, Г, К С, Г С	наличие не более 160см не менее 7,5см наличие	Присутствуют 140 2см наличие	

	Указатели, пиктограммы: размещение на высоте высота прописных букв освещенность	С, К С С	наличие не более 200см не менее 7,5см наличие	Отсутствуют	Установить
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: • высота размещения • маркировка кабинетов приема со стороны ручки • на кнопках управления лифта • на поручнях лестниц • на кабинах санитарно-бытовых помещений	С С С С С С	наличие 60–110см наличие наличие наличие наличие	Отсутствуют	Установить тактильные средства информации
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее одной шт.	Отсутствует	Не требуются
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С, Г	не менее одной шт.	Отсутствует	Не требуются
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80см (В)	К	наличие	Отсутствует	Не требуется
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие	Отсутствует	Установить маяки
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м ²	С	наличие	Отсутствует	Установить звуковой маяк
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, С	наличие	Отсутствуют	Установить световые текстовые табло
	Малогобаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К, О, С, Г	наличие	Отсутствуют	Установить

Выводы

В результате обследования объекта установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

1) на территории, прилегающей к зданию:

- установить дополнительное освещение на территории детского сада
- провести ремонт асфальтового покрытия, замену бордюров
- провести ремонт фасада здания

2) на входах в здание:

- установить кнопку вызова
- провести реконструкцию входных площадок
- установить навесы на лестницах
- установить нескользкое покрытие на 4 крыльца и площадки
- установить рельефные полосы на наружных лестницах
- нанести контрастную окраску ступеней наружных лестниц
- установить с двух сторон поручни с нетравмирующими окончаниями на наружных лестницах

3) на путях движения внутри здания:

- нанести рельефные полосы

4) в санитарно-гигиенических помещениях:

- провести реконструкцию санузла первого этажа

5) по средствам информации:

- установить визуальные средства информации о предоставлении услуг
- установить тактильные средства информации
- установить звуковой маяк у входа и маяки внутри здания
- установить световые текстовые табло
- установить малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы

Заведующая: _____ **Н.Н.Стенникова**

Руководитель рабочей группы по обследованию объекта: _____ **Н.В.Рямова**